NTTE-2000(N) 智能型数字显示温度控制器 使用说明书

此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。

▶ 操作注意 ◀

断电后方可清洗仪表。

清除显示器上污渍请用软布或棉纸。

显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。

禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。

1. 产品确认

请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。

■ 产品代码

- ① 面板尺寸代码 (mm)
- E: 72×72 G: 48×48
- ② 型号代码: 2
- ③ 控制模式代码
- 0: 位式控制 4: 两位 PID 作用 (加热型)
- ④ 定时输出代码
- 0: 无定时时间输出 1
 - 1:继电器输出
- 2: 蜂鸣器输出(内接) 3: 蜂鸣器输出(外接)
- ⑤ 定时模式代码
- 0: 无定时输出
- 1: 开关启动定时,显示倒计时,时间到后,输出继电器吸合
- 2: 高低温控制, 短路启动定时, 显示倒计时
- 3: 设定温度启动定时,显示倒计时;

- ⑤ 定时模式代码
- 4: 开关启动定时,输出继电器吸合,时间到后,继电器断开;
- 5: 点动开关启动定时,显示倒计时,时间到后,继电器吸合;
- 6:点动开关启动定时,继电器吸合,时间到后,继电器断开;
- ⑥ 输出类型代码

省略: 继电器输出 G:内接可控硅 WR:外接继电器

WG: 外接可控硅 V: 逻辑输出(用于控制固态继电器 SSR)

定时时间单位选择: 省略: 秒 (M): 分钟

定时输出提前预警: 省略: 无 (Q): 有

分体式: 省略: 不分体 (F):分体

77.77

- ⑦ 传感器分度号 K: 0-800℃; E: 0-600℃
- ⑧ 量程下限
- ⑨ 量程上限

2. 安装

2.1 注意事项

仪表安装于以下环境:

大气压力: 86…106KPa。

环境温度: 0…50℃。

相对湿度: 45…85RH%。

安装时应注意以下情况:

环境温度的急剧变化可能引起的结露。

腐蚀性、易燃气体。

直接震动或冲击主体结构。

水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染。

空调直吹 阳光的直射。


过多的灰尘、盐份或金属粉末。

热辐射积聚之处。

2.2 安装过程

- (1) 按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装仪表的矩形方
- 孔。多个仪表安装时,左右两孔间的距离应大于25mm;上下
- 两孔间的距离应大于 30mm。
- (2) 将仪表嵌入盘面开孔内。
- (3)在仪表安装槽内插入安装支架。
- (4) 推紧安装支架, 使仪表与盘面结合牢固, 收紧螺钉。

2.3 面板布局



- PV 显示器(红)
- •显示测量温度或根据仪表状态显示各类提示符。

② SV 显示器 (绿)

显示设定温度或根据仪表状态显示定时时间等各类参数。

③ 指示灯

- AT 自整定指示灯(绿),工作时闪烁。
- OUT1 加热输出灯(绿),工作输出时亮。
- OUT2 定时灯(红),工作输出时亮。

④ 减键

•用于设定值、控制参数的修改或进入自整定状态。

⑤加键

•用于设定值、控制参数的修改或进入定时状态。

⑥功能键

•用于设定值修改;参数的调出,参数的修改确认。

2.4 主要技术性能

- 1)测量精度: 0.5%±1dig。 2)电源电压:85~264VAC。 3)环境温度:0···50℃。 4)模糊 PID 控制。
- 5)产品符合 "Q/SQG01-1999 智能型数字显示调节仪"标准的要求。


3. 接线

3.1 接线注意


- (1) 热电偶输入,应使用对应的补偿导线。
- (2)输入信号线应远离仪表电源线,动力电源线和负荷线,以避免产生杂讯干扰。

3.2 接线端子


NTTE-2000 - T/F 仪表接线:



NTTE-2000 仪表接线:



NTTG-2000 仪表接线:



注: NTTG-2000 (5) (8) 为短路启动时定时

4.操作

4.1 各功能的调出顺序

- 仪表通电后,上排显示 InP,下排显示摄华氏和分度号,表示输入类型。经过 4 秒钟后,上排显示量程上限,下排显示量程下限,表示测量范围。再经过 4 秒钟后,上排显示测量值,下排显示设定值,进入正常工作状态。
- •温度的设定:按仓键,上排显示 SP。按▲或▼键,使下排显示为所需要的值。再按仓键到 ST 设定模式
- •定时的设定:上排显示 ST。按▲或▼键,使下排显示为所需要的值。再按 键回到标准模式
- 若红色显示的下边出现 ooo 则说明热电偶接反,上边出现 ooo 则说明热电偶开路或温度超过测量范围。
- 仪表控制参数的自整定功能:按 ◆ 键 5 秒后 AT 灯闪烁,仪表开始自整定,温度经过一到二次波动后自整定结束,AT 灯灭。 仪表将以新的控制参数进行控制,并永久保存。
- •量程范围选择:同时按住▲或▼键,上排出现 LK,下排改成 88,按 \2 键直到上排出现 rL,下排按▲或▼键调为所需的量程下限,再按 \2 键上排出现 rH,下排按▲或▼键调为所需要的量程上限。

4.2 各功能参数一览表:

,	17/10/25/	2010.		
代码	名 称	设定范围	说明	初始值
AL1	报警1设置	-199…量程上限 ℃	报警1设定,报警不灵敏区为0.4固定值(此数据不起作用)	50 或 50.0
P	比例范围	0~400℃	比例作用调节,P越大比例作用越小,系统增益越低。P太大,达到设定值的时间太长。P太小,温度出现波动。	30
I	积分时间	0~990 秒	积分作用时间常数,I 越大,积分作用越弱, I=0 PD 控制,Ar 为消除静差再设定	240
D	微分时间	0~990 秒	微分作用时间常数, D 越大, 微分作用越强, 并可克服超调, D=0 PI 控制	60
Ar	过冲抑制	0~100%	减小 Ar 能减小温度过冲,当 SP 改变时,Ar 需重新设定,自整定 后 Ar 重新确定,并根据 SP 自动调整。	100
Т	控制周期	1~100 秒	继电器输出 < 20s, SSR 和可控硅开关 < 3s, 连续输出 T 为 1s, 仅作用于加热侧	3
Pb	测量值修 正	-198~998℃	用于修正由传感器、热电偶补偿导线所产生的测量误差	0

run	时间控制模式	0~8	0:开关闭合,显示倒计时,倒计时为0,继电器吸合,蜂鸣器响,一直等到开关断开,继电器才释放,蜂鸣器才不响,一次操作完成; 1:开关闭合,显示倒计时,继电器吸合,倒计时为0,继电器释放,蜂鸣器响,一直等到开关断开,蜂鸣器才不响,一次操作完成; 2:高低温控制,当温度小于设定低温有输出,升到设定低温无输出,开关闭合温度小于高温设定值,有输出,升到高温设定值无输出,开始倒计时; 3:点动开关输入启动倒计时,倒计时为0,继电器吸合,同时蜂鸣器响,等到再次点动开关输入继电器释放和蜂鸣器不响,一次操作完成; 4:点动开关输入启动倒计时,继电器吸合,倒计时为0,继电器释放,同时蜂鸣器响,等到再次点动开关输入途鸣器不响,一次操作完成; 5:点动开关输入启动倒计时,倒计时为0,继电器吸合,同时蜂鸣器响,一次操作完成,等到下次点动开关输入启动时,继电器才释放和蜂鸣器不响; 6:点动开关输入启动倒计时,继电器吸合,倒计时为0,继电器才释放和蜂鸣器不响; 6:点动开关输入启动倒计时,继电器吸合,倒计时为0,继电器才释放和蜂鸣器不响;	1
DTC	蜂鸣器提 示时间	0250	当倒计时剩余时间小于等于 DTC 时,蜂鸣器间隔 0.5 秒时间声响, 以提示倒计时时间快结束,倒计时为零后不响,	单位秒
CTR			温度单位转换(0 是摄氏度, 1 是华氏度)	0
M-S			倒计数时间分钟或秒钟切换,=0 为秒钟,=1 为分钟(sec 不亮)	0
COM			计时结束控制蜂鸣器是否响,=0 不响,≠0响。	0
LCK	密码锁	0; 1; 2	0: 所有参数匀能修改。 1: 只能修改给定值 (SP)。 2: 所有参数匀不能修改。	1

5.仪表维修和保存

- 仪表自开票之日起十八个月内,因制造质量发生故障由本厂负责全面保修,因使用不当而造成损坏的则本厂酌收修理成本费,本厂仪表终身维修。
- 仪表应在包装齐全的情况下存放在干燥通风、无腐蚀性气体的场合。

上海亚泰仪表有限公司

电话: 021-66186368 66186369 传真: 021-66186226

电子邮件: yatai@yatai.sh.cn 邮编: 200081 网址: http://www.yatai.sh.cn No: 20211215-2.2

地址: 上海市宝山城市工业园区振园路 128 号